

DATE D'ARRIVÉE 23/10/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Infiniti	MODÈLE Q50	FINITION	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) JN1EV7AR6HM838876	KM/MILES 197 009
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 3.0 litres				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 6 Arrière: 5	
PROBLÈMES MÉCANIQUES BATTERIE A CHANGER/MOTEUR TOURNE PAS, POSSIBLEMENT SAUTÉ RECONSTRUIT					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

PRENDRE NOTE QUE VOUS AUREZ BESOIN D'UN REMORQUAGE POUR CE VÉHICULE JANTES ÉGRATIGNÉES PARE-CHOC AVANT ENDOMMAGÉ GRILLE AVANT ENDOMMAGÉE ÉCLAT DE ROCHE SUR LE PARE-BRISE AILE AVANT DROITE ENDOMMAGÉE (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

CUIR DU SIÈGE CONDUCTEUR CRAQUELÉ LEVIER DE VITESSE USÉ VOÛTE TACHÉE (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



Stock: 838876 | Généré le 25/08/2026 12:59