

DATE D'ARRIVÉE 24/10/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Volkswagen	MODÈLE Golf	FINITION	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 3VWB17AU5JM283541	KM/MILES 140 197
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=4FVFfa0D2h40HGCaPNZAUljGhVyIV%2BYx					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1.8				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 4 Arrière: 5	
PROBLÈMES MÉCANIQUES PERTE EXHAUST ET BRUIT DE STRAP					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Capot éclat de roche et graffigné Pare choc avant et fogs endommagé Porte avant gauche bossée et graffignée Porte arrière gauche graffignée Aile arrière gauche rouillée et graffignée Valise graffignée Pare-choc arrière graffigné Aile arrière droite rouillée et écaillée Bas de caisse côté droit bossé et écaillé Aile avant droite bossée graffignée

Siège conducteur déchiré

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



Stock: 283541 | Généré le 27/07/2026 08:01