


DATE D'ARRIVÉE 31/10/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Dodge	MODÈLE Ram 1500	FINITION	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 1C6RR7LM8KS720083	KM/MILES 153 589
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris clair			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 3.0 litres			CYLINDRÉE (L)		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 2 Arrière: 2	
PROBLÈMES MÉCANIQUES MOTEUR POSSIBLEMENT SAISI/ BATTERIE A CHANGER					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

PRENDRE NOTE QUE VOUS AUREZ BESOIN D'UN REMORQUAGE
POUR CE VÉHICULE PARE-CHOC AVANT MODIFIÉ ET ROUILLÉ
JANTE ÉGRATIGNÉE LUMIÈRE ARRIÈRE DROITE BRISÉE TOIT
ENDOMMAGÉ PARE-CHOC ARRIÈRE ENDOMMAGÉ PARE-BRISE
CRAQUÉ (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

SIÈGES ET BANQUETTE TACHÉS VOLANT USÉ PARE-SOLEIL
ENDOMMAGÉ RÉTROVISEUR MANQUANT (VOIR LES PHOTOS
POUR LES DOMMAGES COMPLET)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



Stock: BM_720083 | Généré le 22/09/2026 07:01