

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
03/11/2025	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Jeep	Cherokee		2016	1C4PJMDS7GW234786	159 981

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Grey

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
3.2litres	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Mags oem	Avant: 6 Arrière: 6

PROBLÈMES MÉCANIQUES
PAS AU MOMENT DE L'INSPECTION TPMS

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECU
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☒ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------



GRILLE AVANT ENDOMMAGÉE JANTE ENDOMMAGÉ PORTES ET AILES CÔTÉ PASSAGER ENDOMMAGÉES PORTE ET AILES CÔTÉ CHAUFFEUR ENDOMMAGÉES PARE-CHOC AVANT ENDOMMAGÉ PLUSIEURS ENDROITS ENDOMMAGÉS (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

VOLANT USÉ LEVIER DE VITESSE USÉ CUIR DES SIÈGES AVANT CRAQUELÉ VOÛTE ENDOMMAGÉE ET TACHÉE (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



[illegible]