

DATE D'ARRIVÉE 03/11/2025	NUMÉRO DE CLÉ 1
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Nissan	MODÈLE Sentra	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 3N1AB8DV1MY210463	KM/MILES 76 054
-------------------------	-------------------------	----------------------	---	---------------------------

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR Noir	COULEUR INTÉRIEUR Grey
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input checked="" type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR 2.0 litres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS Mags oem	USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 5
-----------------------------	---	-------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES PAS AU MOMENT DE L'INSPECTION PRENDRE NOTE QU'IL Y AURA DES FRAIS DE 425\$ PLUS TAXES POUR LA CLÉ
--

ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS



DOMMAGES INTÉRIEURS

JANTES ÉGRATIGNÉES PARE-CHOC AVANT ENDOMMAGÉ PARE-CHOC ARRIÈRE ENDOMMAGÉ AILE ARRIÈRE GAUCHE ENDOMMAGÉE PLUSIEURS ENDROITS ENDOMMAGÉS (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

SIÈGE CONDUCTEUR ENDOMMAGÉ BRÛLURE DE CIGARETTE SUR LA VOÛTE BESOIN D'UN NETTOYAGE (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES COMPLET)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



