

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| DATE D'ARRIVÉE 04/11/2025 | NUMÉRO DE CLÉ 1 | ENREGISTREMENT <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non |
|-------------------------------------|---------------------------|---|

| | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| MARQUE Kia | MODÈLE Forte | ANNÉE 2016 | SÉRIE (VIN) KNAFK4A69G5472478 | KM/MILES 126 775 |
|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé | COULEUR INTÉRIEUR Black |
|--|-----------------------------------|

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB | <input type="checkbox"/> KING CAB | <input type="checkbox"/> QUAD CAB | <input type="checkbox"/> CREW CAB |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES | <input type="checkbox"/> 3 PORTES | <input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL | <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION | <input type="checkbox"/> 4WD | <input type="checkbox"/> 4X4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> MANUELLE | <input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE | |

| | | | |
|----------------------|---|--------------------|--|
| MOTEUR 1.8 | LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD | MAGS Rim | USURE DES PNEUS Avant: 4 Arrière: 4 |
|----------------------|---|--------------------|--|

| |
|--|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES Perte exhaust |
|--|

ÉQUIPEMENTS

| | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul |
| <input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ | <input type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR | <input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS | <input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-choc avant endommagé montant gauche et intérieur de porte endommagé porte arrière gauche bossée pare-choc arrière graffigné lumière arrière droite endommagée porte arrière droite graffignée