

|                |               |
|----------------|---------------|
| DATE D'ARRIVÉE | NUMÉRO DE CLÉ |
| 13/11/2025     | 1             |

|        |          |          |       |                   |          |
|--------|----------|----------|-------|-------------------|----------|
| MARQUE | MODÈLE   | FINITION | ANNÉE | SÉRIE (VIN)       | KM/MILES |
| Kia    | Sportage |          | 2025  | KNDPVCDF2S7334105 | 6 129    |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAPPORT CARFAX                                                                                                                      |
| <a href="https://vhr.carfax.ca/?id=ps8yNxpTi4U2WGU6tPQ2HLZP1haXFVua">https://vhr.carfax.ca/?id=ps8yNxpTi4U2WGU6tPQ2HLZP1haXFVua</a> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR | COULEUR INTÉRIEUR |
| Noir              | Grey              |

|                                             |                                                 |                                           |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB            | <input type="checkbox"/> KING CAB               | <input type="checkbox"/> QUAD CAB         | <input type="checkbox"/> CREW CAB            |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES           | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               | <input type="checkbox"/> 4 PORTES         | <input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL                 | <input type="checkbox"/> HYBRID           | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE          |
| <input type="checkbox"/> TRACTION           | <input type="checkbox"/> PROPULSION             | <input checked="" type="checkbox"/> 4WD   | <input type="checkbox"/> 4X4                 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE           | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE |                                              |

|            |               |
|------------|---------------|
| MOTEUR     | CYLINDRÉE (L) |
| 2.5 litres |               |

|                                        |          |                        |
|----------------------------------------|----------|------------------------|
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD | MAGS     | USURE DES PNEUS        |
|                                        | Mags oem | Avant: 7<br>Arrière: 7 |

|                       |
|-----------------------|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES  |
| Véhicule à inspecter. |

ÉQUIPEMENTS

|                                                        |                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU           |
| <input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE              | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT                | <input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU          |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS            | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ    | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS  | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE    | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH  |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR     | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.  | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD           |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES            | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.  | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT       |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS               | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ  | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM         |
| <input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES      |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES    | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU             | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DOMMAGES EXTÉRIEURS | DOMMAGES INTÉRIEURS |
|---------------------|---------------------|

Frais de remplacement de clé de 485 \$ plus taxes applicables.  
Capot endommagé. Portière arrière gauche égratignée. Support  
de toit égratigné. Se référer aux photos pour l'ensemble des  
dommages.

Toit intérieur taché.

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR



