

DATE D'ARRIVÉE 04/12/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Chevrolet	MODÈLE Trax	FINITION	ANNÉE 2016	SÉRIE (VIN) 3GNCJPSB2GL271891	KM/MILES 125 434
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=sgPe9uDAAM76YDUTqrBkP6Uorcg%2F0o6R					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1.4				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 3 Arrière: 3	
PROBLÈMES MÉCANIQUES PERTE EXHAUST					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Capot rouillé et écaillé Pare-choc avant grafigné Aile avant gauche grafignée Porte avant gauche grafignée Porte arrière gauche grafignée Aile arrière gauche grafignée Valise rouillée,écaillée et grafignée Aile arrière droite grafignée Porte arrière droite grafignée


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





Stock: 271891 | Généré le 24/08/2026 01:20