

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| DATE D'ARRIVÉE 07/01/2026 | NUMÉRO DE CLÉ 1 | ENREGISTREMENT <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non |
|-------------------------------------|---------------------------|---|

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| MARQUE Karo | MODÈLE Commender | ANNÉE 2023 | SÉRIE (VIN) 1407448 | KM/MILES |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR Noir | COULEUR INTÉRIEUR Grey |
|----------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB | <input type="checkbox"/> KING CAB | <input type="checkbox"/> QUAD CAB | <input type="checkbox"/> CREW CAB |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES | <input type="checkbox"/> 3 PORTES | <input type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL | <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION | <input type="checkbox"/> 4WD | <input type="checkbox"/> 4X4 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE | <input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE | |

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|--|
| MOTEUR 48 volts | LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD | MAGS | USURE DES PNEUS Avant: 4.8 Arrière: 4.8 |
|---------------------------|---|-------------|--|

| |
|--|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES Non fonctionnel |
|--|

ÉQUIPEMENTS

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul |
| <input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ | <input type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE | <input type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR | <input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS | <input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Batteries non branché et semble gonflé aucun filage pour brancher les batteries fil de charge manquant pare-choc arrière endommagé égratigné a plusieurs endroits (voir les photos pour les dommages complet)

Volant endommagé équipement manquant banquette avant égratignée (voir photos)