Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ	ENREGISTREMENT
23/03/2026	1	☐ Oui ☒ Non

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Jeep	Cherokee	2016	1C4PJMCB9GW139339	138 119

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Moteur à 4 cylindres	Check engine	Oem	Avant: 7 Arrière: 7

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Perte exhaust , frein bruyant

ÉQUIPEMENTS

☐ **VITRES ÉLECTRIQUES**	☐ **TOIT PANORAMIQUE**	☐ **CAMÉRA RECUL**
☐ **VERR. ÉLECTRIQUE**	☐ **TOIT OUVRANT**	☐ **CAPTEUR RECUL**
☐ **MIROIRS CHAUFFANTS**	☐ **AIR CLIMATISÉ**	☐ **NAVIGATION**
☐ **SIÈGES CHAUFFANTS**	☐ **CLIM. BI-ZONE**	☐ **BLUETOOTH**
☐ **INTÉRIEUR CUIR**	☐ **RÉGULATEUR VIT.**	☐ **LECTEUR DVD**
☐ **SIÈGES ÉLECTRIQUES**	☐ **MIROIRS ÉLECTR.**	☐ **COMM. AU VOLANT**
☐ **SIÈGES VENTILÉS**	☐ **ENTRÉE SANS CLÉ**	☐ **AUDIO PREMIUM**
☐ **PHARES ANTIBROUIL.**	☐ **VOLANT CHAUFFANT**	☐ **3E RANGÉE SIÈGES**
☐ **VITRES TEINTÉES**	☐ **INTÉRIEUR TISSU**	☐ **TOIT RIGIDE CONV.**

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Pare-choc avant grafigné aile arrière gauche bossée et grafignée valise bossée et écaillée lumière arrière gauche fissurée	Numéro série (porte) manquant