

DATE D'ARRIVÉE 26/03/2026		NUMÉRO DE CLÉ 1		ENREGISTREMENT ☐ Oui ☒ Non	
MARQUE Ford	MODÈLE Escape	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) 1FMCU9GD0HUD55099		KM/MILES 125 104
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB		
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES		
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE		
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4		
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE			
MOTEUR Moteur à 4 cylindres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Oem	USURE DES PNEUS Avant: 4 Arrière: 4	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruit moteur difficile à diagnostiquer (voir vidéo)					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		
Pare-brise fissuré capot éclat de roche porte arrière gauche bossée valise écaillée pare-choc arrière graffigné			Siège conducteur brûlure de cigarettes porte avant porte avant gauche pièce manquante		