

DATE D'ARRIVÉE 27/03/2026		NUMÉRO DE CLÉ 1		ENREGISTREMENT ☐ Oui ☒ Non	
MARQUE Ford	MODÈLE Explorer	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 1FM5K8DH3KGA17637		KM/MILES 97 414
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB		
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES		
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE		
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4		
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE			
MOTEUR Moteur à 4 cylindres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Lumière batterie , check engine		MAGS Oem	USURE DES PNEUS Avant: 6 Arrière: 6	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Perte exhaust					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		
Toit rouillé pare-choc avant grafigné aile avant gauche grafignée jantes grafignée					