

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 31/03/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1	<b>ENREGISTREMENT</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
-------------------------------------	---------------------------	---

<b>MARQUE</b> Mitsubishi	<b>MODÈLE</b> Outlander	<b>ANNÉE</b> 2016	<b>SÉRIE (VIN)</b> JA4JZ4AX1GZ604783	<b>KM/MILES</b> 210 627
-----------------------------	----------------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Blanc	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
-----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur v6	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Check engine tpms 4x4 voir photos intérieures	<b>MAGS</b> Oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 6/32 Arrière: 8/32
----------------------------	--	--------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Lousse suspension avant lousse direction
---

## ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

## DOMMAGES EXTÉRIEURS

## DOMMAGES INTÉRIEURS

Toit rouillé capot éclat de roche pare choc avant écaillé et grafigné porte avant gauche endommagée porte arrière gauche bossée et grafignée valise endommagée pare choc arrière écaillé et grafigné aile arrière droite endommagée porte arrière droite grafignée porte avant droite grafignée aile avant droite grafignée	Banc conducteur déchiré
---	-------------------------