

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| DATE D'ARRIVÉE 14/04/2026 | NUMÉRO DE CLÉ 2 | ENREGISTREMENT <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non |
|-------------------------------------|---------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| MARQUE Can-am | MODÈLE Ryker | ANNÉE 2022 | SÉRIE (VIN) 3JB2HEH23NJ003021 | KM/MILES 4 364 |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR Noir | COULEUR INTÉRIEUR |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB | <input type="checkbox"/> KING CAB | <input type="checkbox"/> QUAD CAB | <input type="checkbox"/> CREW CAB |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES | <input type="checkbox"/> 3 PORTES | <input type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL | <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input type="checkbox"/> TRACTION | <input checked="" type="checkbox"/> PROPULSION | <input type="checkbox"/> 4WD | <input type="checkbox"/> 4X4 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------|--|
| MOTEUR 900cc | LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun | MAGS Jantes oem | USURE DES PNEUS Avant: 20% Arrière: 30% |
|------------------------|--|---------------------------|--|

| |
|--|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES Pas au moment de l'inspection |
|--|

ÉQUIPEMENTS

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul |
| <input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ | <input type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE | <input type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR | <input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS | <input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

| | |
|--|--|
| Sacoche arrière délavée sacoche avant endommagée plastiques égratignés | |
|--|--|