



DATE D'ARRIVÉE 14/04/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Bmw	MODÈLE Série 4	FINITION 440i xdrive	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) WBA4J7C54JBH14038	KM/MILES 165 654
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=tn4cNGTIRFDYTrI7Q0EgBm140AYIDhfv					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 6 cylindres droits				CYLINDRÉE (L) 6 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Le voyant de contrôle moteur (Check Engine) est allumé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem/ jobber		USURE DES PNEUS Avant: Arrière:	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Le moteur présente des ratés d'allumage et ne fonctionne pas sur tous ses cylindres.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES







EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: H14038 | Généré le 24/08/2026 04:18