

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 15/04/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1	<b>ENREGISTREMENT</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
-------------------------------------	---------------------------	---

<b>MARQUE</b> Dodge	<b>MODÈLE</b> Grand caravan	<b>ANNÉE</b> 2019	<b>SÉRIE (VIN)</b> 2C4RDGBG7KR795930	<b>KM/MILES</b> 157 571
------------------------	--------------------------------	----------------------	---	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Gris	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> V6 cylinder engine	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Tpms/airbags	<b>MAGS</b> Acier	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 4/32 Arrière: 8/32
-------------------------------------	---	----------------------	--

**PROBLÈMES MÉCANIQUES**

Batterie à changer/ crevaison pneu avant gauche / clé fonctionne pas toujours pour faire démarrer le véhicule (possiblement un remorquage)

**ÉQUIPEMENTS**

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA RECU
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

**DOMMAGES EXTÉRIEURS**

\*volé/ retrouvé \* ailes arrière endommagées pare-choc arrière endommagé valise endommagée rouille sur le toit rouille sur le capot pare-choc avant endommagé pare-brise craqué (voir les photos pour les dommages complet)

**DOMMAGES INTÉRIEURS**

Volant égratigné siège chauffeur endommagé plusieurs plastiques égratignés besoin d'un nettoyage complet caméra de recul manquante (voir les photos pour les dommages complet)