

|                                     |                           |   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>DATE D'ARRIVÉE</b><br>27/04/2026 | <b>NUMÉRO DE CLÉ</b><br>1 | <b>ENREGISTREMENT</b><br><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non |
|-------------------------------------|---------------------------|---|

|                        |                                |                      |   |                            |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| <b>MARQUE</b><br>Dodge | <b>MODÈLE</b><br>Grand caravan | <b>ANNÉE</b><br>2019 | <b>SÉRIE (VIN)</b><br>2C4RDGBG6KR734228 | <b>KM/MILES</b><br>424 639 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------------------|

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>COULEUR EXTÉRIEUR</b><br>Rouge | <b>COULEUR INTÉRIEUR</b><br>Black |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> REG CAB             | <input type="checkbox"/> KING CAB               | <input type="checkbox"/> QUAD CAB         | <input type="checkbox"/> CREW CAB            |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES            | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               | <input type="checkbox"/> 4 PORTES         | <input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE  | <input type="checkbox"/> DIESEL                 | <input type="checkbox"/> HYBRID           | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE          |
| <input checked="" type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION             | <input type="checkbox"/> 4WD              | <input type="checkbox"/> 4X4                 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE            | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE |  |

|                            |   |                           |  |
|----------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>MOTEUR</b><br>Moteur v6 | <b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b><br>Tpms/frein | <b>MAGS</b><br>Jantes oem | <b>USURE DES PNEUS</b><br>Avant: 6/32<br>Arrière: 6/32 |
|----------------------------|---|---------------------------|--|

**PROBLÈMES MÉCANIQUES**

Batterie a changer/ pédale de frein très basse \*\*prevoir un remorquage \*\* \*\*\* volé/ retrouvé \*\*\*

**ÉQUIPEMENTS**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE           | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul     |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE   | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT               | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul               |
| <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ   | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION       |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS  | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE   | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH        |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR     | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT             |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS               | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM               |
| <input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT           | <input checked="" type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES    | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU            | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.           |

**DOMMAGES EXTÉRIEURS****DOMMAGES INTÉRIEURS**

Peinture endommagée rouille sur le capot jantes égratignées éclats de roche sur le pare-brise (voir les photos pour les dommages complet)

Cuir du siège conducteur endommagé volant usé plusieurs plastiques égratignés (besoin d'un nettoyage complet) (voir les photos pour les dommages complet)