

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DATE D'ARRIVÉE 30/04/2026 | NUMÉRO DE CLÉ 1 |
|-------------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| MARQUE Buick | MODÈLE Encore | ANNÉE 2019 | SÉRIE (VIN) KL4CJASB5KB779007 | KM/MILES 34 428 |
|------------------------|-------------------------|----------------------|---|---------------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR Noir | COULEUR INTÉRIEUR Black |
|----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB | <input type="checkbox"/> KING CAB | <input type="checkbox"/> QUAD CAB | <input type="checkbox"/> CREW CAB |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES | <input type="checkbox"/> 3 PORTES | <input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL | <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION | <input type="checkbox"/> 4WD | <input type="checkbox"/> 4X4 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|
| MOTEUR Moteur à 4 cylindres | LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD | MAGS Oem | USURE DES PNEUS Avant: 7 Arrière: 7 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|

| |
|-----------------------------|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES |
|-----------------------------|

ÉQUIPEMENTS

| | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ | <input type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES | <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

| | |
|--|--|
| Capot graffigné pare-choc avant graffigné porte avant gauche légèrement bossée porte arrière gauche graffignée aile arrière gauche graffignée pare-choc arrière graffigné aile arrière droite graffignée | |
|--|--|