

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 14/05/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Chevrolet	<b>MODÈLE</b> Trax	<b>ANNÉE</b> 2015	<b>SÉRIE (VIN)</b> 3GNCJKSB0FL159107	<b>KM/MILES</b> 170 853
----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------------------	----------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Argent	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
------------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input checked="" type="checkbox"/> MANUELLE	<input type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> 4 cylinder engine	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Check engine	<b>MAGS</b> Cap oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 5 Arrière: 5
------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b>
-----------------------------

### ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Toit bossé capot endommagé pare-choc avant endommagé porte  
avant gauche bossée porte arrière gauche bossée et grafiignée  
aile arrière gauche bossée et grafiignée valise endommagée  
lumière arrière gauche endommagée pare-choc arrière grafiigné  
aile arrière droite bossée et grafiignée porte arrière droite bossée  
et grafiignée porte avant droite bossée aile avant droite bossée  
miroir droit grafiigné

Stock: 159107 | Généré le 20/05/2026 21:38