Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
21/05/2026	1

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Chevrolet	Equinox	2018	2GNAXSEV0J6175168	219 001

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Moteur à 4 cylindres	Tpms , abs	Oem	Avant: 5 Arrière: 5

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS

☒ **VITRES ÉLECTRIQUES**	☒ **TOIT PANORAMIQUE**	☒ **CAMÉRA RECUL**
☐ **VERR. ÉLECTRIQUE**	☐ **TOIT OUVRANT**	☐ **CAPTEUR RECUL**
☐ **MIROIRS CHAUFFANTS**	☒ **AIR CLIMATISÉ**	☐ **NAVIGATION**
☒ **SIÈGES CHAUFFANTS**	☒ **CLIM. BI-ZONE**	☒ **BLUETOOTH**
☐ **INTÉRIEUR CUIR**	☒ **RÉGULATEUR VIT.**	☐ **LECTEUR DVD**
☒ **SIÈGES ÉLECTRIQUES**	☒ **MIROIRS ÉLECTR.**	☒ **COMM. AU VOLANT**
☐ **SIÈGES VENTILÉS**	☒ **ENTRÉE SANS CLÉ**	☐ **AUDIO PREMIUM**
☐ **PHARES ANTIBROUIL.**	☐ **VOLANT CHAUFFANT**	☐ **3E RANGÉE SIÈGES**
☒ **VITRES TEINTÉES**	☒ **INTÉRIEUR TISSU**	☐ **TOIT RIGIDE CONV.**

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Pare-brise fissuré capot écaillé aile avant gauche écaillée aile arrière gauche écaillée valise écaillée pare-choc arrière grafigné aile avant droite écaillée	