


DATE D'ARRIVÉE 21/05/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Nissan	MODÈLE Qashqai	FINITION	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) JN1BJ1CR6HW104218	KM/MILES 130 762
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=I9Ink7io4n700IYVXG2WMV5zzXusyoXE					
COULEUR EXTÉRIEUR Rouge			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Le moteur tourne mais le véhicule ne démarre pas. Un remorquage sera nécessaire pour le déplacement de ce véhicule.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		



Dommages constatés du côté gauche de la carrosserie. Pare-chocs arrière endommagé. Capot présentant des éraflures. Passages de roues endommagés. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Levier de vitesse usé. Cuir du siège conducteur craquelé. Panneaux de plastique du coffre endommagés. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





Stock: HW104218 | Généré le 24/08/2026 04:22