

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>DATE D'ARRIVÉE</b><br>22/05/2026 | <b>NUMÉRO DE CLÉ</b><br>1 |
|-------------------------------------|---------------------------|

|                          |                         |                      |   |                            |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| <b>MARQUE</b><br>Hyundai | <b>MODÈLE</b><br>Accent | <b>ANNÉE</b><br>2013 | <b>SÉRIE (VIN)</b><br>KMHCU5AE4DU074461 | <b>KM/MILES</b><br>185 116 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>COULEUR EXTÉRIEUR</b><br>Vert | <b>COULEUR INTÉRIEUR</b><br>Black |
|----------------------------------|-----------------------------------|

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB             | <input type="checkbox"/> KING CAB               | <input type="checkbox"/> QUAD CAB         | <input type="checkbox"/> CREW CAB   |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES            | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               | <input type="checkbox"/> 4 PORTES         | <input type="checkbox"/> 5 PORTES   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE  | <input type="checkbox"/> DIESEL                 | <input type="checkbox"/> HYBRID           | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION             | <input type="checkbox"/> 4WD              | <input type="checkbox"/> 4X4        |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE            | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE |                                     |

|                                       |   |                      |  |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>MOTEUR</b><br>Moteur à 4 cylindres | <b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> | <b>MAGS</b><br>Acier | <b>USURE DES PNEUS</b><br>Avant: 4<br>Arrière: 4 |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|

|  |
|--|
| <b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b><br>Perte exhaust air climatisé non fonctionnelle |
|--|

### ÉQUIPEMENTS

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE           | <input type="checkbox"/> CAMÉRA RECU          |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE   | <input checked="" type="checkbox"/> TOIT OUVRANT    | <input type="checkbox"/> CAPTEUR RECU         |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS            | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ   | <input type="checkbox"/> NAVIGATION           |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS  | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE              | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR                | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD          |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES            | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT      |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS               | <input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ            | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM        |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.            | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT           | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES     |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES               | <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.    |

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Toit écaillé pare-brise fissuré capot graffigné pare-choc avant endommagé lumière avant gauche endommagée aile avant gauche endommagée porte avant gauche rouillée et graffignée porte arrière gauche graffignée aile arrière gauche endommagée pare-choc arrière graffigné valise rouillée aile arrière droite bossée et rouillée bas caisse côté droite endommagé porte avant droite bossée et graffignée aile avant droite endommagée

Volant endommagé