

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DATE D'ARRIVÉE 25/05/2026 | NUMÉRO DE CLÉ 2 |
|-------------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| MARQUE Mercedes-benz | MODÈLE A-class | ANNÉE 2021 | SÉRIE (VIN) W1K3G4FB4MJ306052 | KM/MILES 67 378 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé | COULEUR INTÉRIEUR Black |
|--|-----------------------------------|

| | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> REG CAB | <input type="checkbox"/> KING CAB | <input type="checkbox"/> QUAD CAB | <input type="checkbox"/> CREW CAB |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES | <input type="checkbox"/> 3 PORTES | <input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL | <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION | <input type="checkbox"/> 4WD | <input checked="" type="checkbox"/> 4X4 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| MOTEUR Moteur à 4 cylindres | LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Entretien | MAGS Jantes oem | USURE DES PNEUS Avant: 4/32 Arrière: 4/32 |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|

| |
|--|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES Pas au moment de l'inspection |
|--|

ÉQUIPEMENTS

| | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES | <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Jantes égratignées valise égratignée pneu craqué arrière gauche porte arrière droite endommagée (voir les photos pour les dommages complet) | Siège passager taché (voir photo) |
|---|-----------------------------------|