

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 09/06/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 1
-------------------------------------	---------------------------

<b>MARQUE</b> Can-am	<b>MODÈLE</b> Renegade	<b>ANNÉE</b> 2024	<b>SÉRIE (VIN)</b> 3JBMGAJ41RJ000169	<b>KM/MILES</b> 410
-------------------------	---------------------------	----------------------	---	------------------------

<b>RAPPORT CARFAX</b>
-----------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Gris clair	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b>
--	--------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> 650cc	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Aucun voyant d'avertissement allumé au tableau de bord.	<b>MAGS</b> Jantes oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 5% Arrière: 15%
------------------------	--	---------------------------	---

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.
---

### ÉQUIPEMENTS

<input type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Jantes présentant des égratignures. Plusieurs éléments en plastique égratignés. Pare-chocs égratignés. Panneau avant endommagé. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR

