

DATE D'ARRIVÉE 09/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 2
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Hyundai	MODÈLE Elantra hybrid	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) KMHLN4AJ9NU013161	KM/MILES 103 816
--------------------------	---------------------------------	----------------------	---	----------------------------

RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=0Xjl2PpcluCe3yMS3fRWOXycXLOo/13h
--

COULEUR EXTÉRIEUR Bleu	COULEUR INTÉRIEUR Black
----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES	<input type="checkbox"/> 5 PORTES
<input type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input checked="" type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input checked="" type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR Moteur à 4 cylindres	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Voyant moteur (Check Engine) allumé. Voyant de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé. Voyant de vérification du système hybride allumé. Voyant de niveau d'huile allumé.	MAGS Jantes oem	USURE DES PNEUS Avant: 2/32 Arrière: 3/32
---------------------------------------	---	---------------------------	--

PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Phare avant brisé. Porte avant gauche endommagée. Bas de caisse côté gauche endommagé. Jantes égratignées. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Quatrième jante rangée dans le coffre. Cuir du siège conducteur endommagé. Pavillon intérieur taché. Nettoyage complet requis. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE



DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: NU013161 | Généré le 26/06/2026 19:02