

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DATE D'ARRIVÉE 23/06/2026 | NUMÉRO DE CLÉ 1 |
|-------------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| MARQUE Ford | MODÈLE Mustang | ANNÉE 2021 | SÉRIE (VIN) 1FA6P8TH5M5125483 | KM/MILES 78 206 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=jaUBElT59xaqVvC3XFUe73k73CtFlvqL>

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR Blanc | COULEUR INTÉRIEUR Red |
|-----------------------------------|---------------------------------|

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB | <input type="checkbox"/> KING CAB | <input type="checkbox"/> QUAD CAB | <input type="checkbox"/> CREW CAB |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES | <input type="checkbox"/> 3 PORTES | <input type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL | <input type="checkbox"/> HYBRID | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input type="checkbox"/> TRACTION | <input checked="" type="checkbox"/> PROPULSION | <input type="checkbox"/> 4WD | <input type="checkbox"/> 4X4 |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|
| MOTEUR Moteur à 4 cylindres | LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD | MAGS Oem | USURE DES PNEUS Avant: 7 Arrière: 5 |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|

PROBLÈMES MÉCANIQUES**ÉQUIPEMENTS**

| | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE | <input type="checkbox"/> BLUETOOTH |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV. |

DOMMAGES EXTÉRIEURS**DOMMAGES INTÉRIEURS**

Peinture écaillée sur le toit. Pare-brise fissuré. Pare-chocs arrière égratigné. Peinture écaillée sur l'aile arrière droite.

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: 125483 | Généré le 30/06/2026 15:34