

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
25/06/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mazda	Mazda3	Gs	2022	3MZBPBCL7NM300299	132 800

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=zrfm+0ckvX3BT36GK0zwnv7auRCjuel5

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin d'entretien requis activé ; témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) activé	Jantes oem	Avant: 4/32 Arrière: 5/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Remplacement de la batterie requis

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Trappe du réservoir à carburant brisée ; rétroviseur du côté droit brisé ; repeinture partielle visible à plusieurs endroits ; aile avant droite endommagée ; jantes présentant des égratignures ; panneau latéral droit endommagé ; dommages supplémentaires constatés à plusieurs endroits (voir photos pour l'étendue complète des dommages)

Clé du véhicule endommagée ; sièges présentant des taches ; tapis de plancher manquants (voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: NM300299 | Généré le 16/07/2026 20:09