

DATE D'ARRIVÉE 29/06/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Mitsubishi	MODÈLE Rvr	FINITION	ANNÉE 2024	SÉRIE (VIN) JA4AJVAW9RU601571	KM/MILES 33 153
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=touHI4KnDTTDU46YdoQo2Owgs2LmDN6					
COULEUR EXTÉRIEUR Rouge			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 2,4 litres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Bas de caisse côté conducteur égratigné. Égratignures présentes à plusieurs endroits sur la carrosserie. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Pavillon intérieur taché et égratigné. Siège conducteur montrant des signes d'usure. Garnitures en plastique égratignées. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE




DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: RU601571 | Généré le 16/07/2026 20:07