

DATE D'ARRIVÉE 30/06/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Audi	MODÈLE A5 sportback	FINITION Technik	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) WAUFNCF57KA076342	KM/MILES 90 531
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=N1rnKsqfaYp9nIBicoZdtlcR2pMOWLSa					
COULEUR EXTÉRIEUR Argent			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 2.0 litres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord au moment de l'inspection.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Moulures de portes égratignées. Moulures de pare-brise endommagées. Porte avant gauche présentant un enfoncement. Pare-chocs avant égratigné. Voir les photos pour l'ensemble des dommages.

Cuir des sièges avant usé et craquelé. Plastiques de la zone de coffre égratignés. Voir les photos.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

