

DATE D'ARRIVÉE 07/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Jeep	MODÈLE Wrangler 4xe	FINITION Sahara	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) 1C4JJXP68PW621000	KM/MILES 82 181
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=pPprXaIBR8mVkaPB/gwwESE2bqXUYEI2					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☒ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin du système antipatinage activé		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☒ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jante rayée ; aile avant gauche endommagée ; aile avant droite endommagée ; phare avant endommagé ; pare-chocs avant endommagé ; marchepied côté droit endommagé (voir les photos pour les détails complets des dommages)

Habitacle nécessitant un nettoyage complet

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES




EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: PW621000 | Généré le 17/07/2026 13:18