

|                                                                                                                                                           |                                                 |                                                      |                                              |                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DATE D'ARRIVÉE<br>10/07/2026                                                                                                                              |                                                 |                                                      |                                              | NUMÉRO DE CLÉ<br>1                                  |                                                |
| MARQUE<br>Tesla                                                                                                                                           | MODÈLE<br>Model 3                               | FINITION<br>Rwd *Ltd<br>avail*                       | ANNÉE<br>2024                                | SÉRIE (VIN)<br>LRW3E7FA0RC277540                    | KM/MILES<br>35 243                             |
| RAPPORT CARFAX<br><a href="https://vhr.carfax.ca/?id=dZnyA4WVfE67PrY%2BpXqdX6a1QUz9VLc9">https://vhr.carfax.ca/?id=dZnyA4WVfE67PrY%2BpXqdX6a1QUz9VLc9</a> |                                                 |                                                      |                                              |                                                     |                                                |
| COULEUR EXTÉRIEUR<br>Rouge                                                                                                                                |                                                 |                                                      | COULEUR INTÉRIEUR<br>Black                   |                                                     |                                                |
| <input type="checkbox"/> REG CAB                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> KING CAB               |                                                      | <input type="checkbox"/> QUAD CAB            |                                                     | <input type="checkbox"/> CREW CAB              |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               |                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES |                                                     | <input type="checkbox"/> 5 PORTES              |
| <input type="checkbox"/> ESSENCE                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> DIESEL                 |                                                      | <input type="checkbox"/> HYBRID              |                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input type="checkbox"/> TRACTION                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> PROPULSION  |                                                      | <input type="checkbox"/> 4WD                 |                                                     | <input type="checkbox"/> 4X4                   |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE |                                                      | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE    |                                                     |                                                |
| MOTEUR<br>Moteur électrique                                                                                                                               |                                                 |                                                      |                                              | CYLINDRÉE (L)                                       |                                                |
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD<br>Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord au moment de l'inspection.                                |                                                 | MAGS<br>Jantes oem                                   |                                              | USURE DES PNEUS<br>Avant: 6/32<br>Arrière: 6/32     |                                                |
| PROBLÈMES MÉCANIQUES<br>Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.                                                                          |                                                 |                                                      |                                              |                                                     |                                                |
| ÉQUIPEMENTS                                                                                                                                               |                                                 |                                                      |                                              |                                                     |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES                                                                                                    |                                                 | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE            |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul    |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE                                                                                                      |                                                 | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT                |                                              | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul              |                                                |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS                                                                                                               |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ    |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION      |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS                                                                                                     |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE    |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH       |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR                                                                                                        |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.  |                                              | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD                |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES                                                                                                    |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.  |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS                                                                                                       |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ  |                                              | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM              |                                                |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.                                                                                                               |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT |                                              | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES           |                                                |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES                                                                                                                  |                                                 | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU             |                                              | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.          |                                                |
| DOMMAGES EXTÉRIEURS                                                                                                                                       |                                                 |                                                      | DOMMAGES INTÉRIEURS                          |                                                     |                                                |

Jantes égratignées avec enjoliveurs de centre manquants. Aile avant gauche égratignée. Bas de caisse côté conducteur égratignée. Portes côté droit bosselées. Pare-brise fissuré. Égratignures présentes à plusieurs endroits sur la carrosserie. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)


Tapis de plancher manquants. Panneau de porte arrière gauche endommagé. Dossier de siège égratigné. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR



### INTÉRIEUR

