

DATE D'ARRIVÉE 10/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Snorkel	MODÈLE 460sj	FINITION	ANNÉE 2022	SÉRIE (VIN) 460SJ04220400352	HOURS/MILES 494
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Orange			COULEUR INTÉRIEUR		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☒ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 24.9 hp			CYLINDRÉE (L) 1.5 L · 4 cyl		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement signalé.		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 25% Arrière: 25%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Le moteur présente des irrégularités de ralenti, tendant à caler.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Présence de corrosion à plusieurs endroits sur la carrosserie.
Dommages aux coins arrière. Cadre de caisse rouillé et déformé.
(Référer aux photos pour le détail complet des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR

