

DATE D'ARRIVÉE 10/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Snorkel	MODÈLE 660sj	FINITION	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 660SJ04210801077	HOURS/MILES 1 124
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Orange			COULEUR INTÉRIEUR		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☒ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 74 hp			CYLINDRÉE (L) 4 cyl		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 25% Arrière: 30%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES L'odomètre du véhicule n'affiche pas le kilométrage réel. Une lecture du kilométrage réel a été effectuée par le concessionnaire à l'aide d'un outil de diagnostic. Veuillez consulter les photos pour le kilométrage exact.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Égratignure au coin arrière du véhicule. Présence de rouille à plusieurs endroits sur la carrosserie. Cage utilitaire présentant de la rouille. Panneau de la cage utilitaire mal aligné. Veuillez consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



Stock: 10801077 | Généré le 24/08/2026 04:21