

DATE D'ARRIVÉE 10/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Kia	MODÈLE Sportage	FINITION	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) KNDPNCAC5J7344362	KM/MILES 68 846
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=AAMXEifLG91v3K2Kn6+neamsY2DuDNVI					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.4 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement activé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☒ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Égratignures sur la portière du conducteur. Égratignures sur le pare-chocs arrière. Boursouflure de la peinture sur le pare-chocs avant. (Voir les photos)

Égratignures sur la garniture plastique du coffre. (Voir la photo)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

