

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
13/07/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Kia	Sorento	Ex 2.4	2019	5XYPHDA35KG600159	145 065

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=lva2bgj5VOMe4QL8B/CTMwZQ837drA71

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.4 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de vérification du moteur (Check Engine) allumé. Ampoule de tableau de bord défectueuse.	Jantes oem	Avant: 3/32 Arrière: 5/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Le moteur ne fonctionne pas sur tous ses cylindres. Des problèmes de freinage ont été constatés.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☒ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Un remorquage du véhicule pourrait être nécessaire. Jantes égratignées. Pare-chocs avant endommagé. Pare-chocs arrière égratigné. Ailes avant endommagées. Éclats de roche présents sur le capot. Porte arrière gauche endommagée. Aile arrière gauche endommagée. (Consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Pavillon intérieur taché. Habillages plastiques du coffre égratignés et endommagés. Volant présentant une usure notable. Dossiers des sièges avant égratignés. Tableau de bord égratigné. Siège conducteur endommagé. (Consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

