

DATE D'ARRIVÉE 14/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Harley-davidson	MODÈLE Ra1250s	FINITION	ANNÉE 2025	SÉRIE (VIN) MLY1ZJS31SS305227	KM/MILES 4 811
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=3YeiwqY7otSylyPw1gylb00oOTmqVwye					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris clair			COULEUR INTÉRIEUR		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1250cc				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 10% Arrière: 15%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU	
☐ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☐ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☐ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		


Égratignures constatées sur le système d'échappement

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



Stock: SS305227 | Généré le 16/07/2026 20:01