

DATE D'ARRIVÉE 16/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Accent	FINITION Se	ANNÉE 2016	SÉRIE (VIN) KMHCT5AE1GU280098	KM/MILES 129 160
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=Suqo6AFh2txPTREA3NCfugiR50klwUvj					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 6 Arrière: 6	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Écaillage léger observé sur le toit. Égratignures présentes sur le pare-chocs avant et le pare-chocs arrière. Rouille visible sur le panneau de coffre.

À noter : le véhicule sera livré avec les jantes d'origine.

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: 280098 | Généré le 17/07/2026 22:24