

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
22/07/2026				1	

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Infiniti	Q60	3.0t red sport 400	2017	JN1FV7EL9HM700257	98 635

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=DtXn0+Ay0qjdlqyVSVo8xy/8nj1wv+ko>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Gris		Black	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☒ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur v6	3.0 L · 6 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun	Jantes oem	Avant: 3/32 Arrière: 5/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Bruits anormaux provenant du moteur (voir la vidéo)

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Usure irrégulière des pneus avant ; jantes égratignées ; aile arrière gauche bosselée ; pare-brise endommagé ; pare-chocs arrière endommagé ; pare-chocs avant égratigné ; porte côté droit bosselée (voir les photos pour l'étendue complète des dommages)

Siège conducteur endommagé ; garniture plastique du coffre égratignée ; tapis de sol manquants (voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

