

|                                                                                                                                                             |                                                      |                    |                                                     |                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DATE D'ARRIVÉE<br>29/07/2026                                                                                                                                |                                                      |                    |                                                     | NUMÉRO DE CLÉ<br>2                              |                                              |
| MARQUE<br>Hyundai                                                                                                                                           | MODÈLE<br>Tucson                                     | FINITION<br>Xrt    | ANNÉE<br>2025                                       | SÉRIE (VIN)<br>5NMJFCDE1SH554127                | KM/MILES<br>7 111                            |
| RAPPORT CARFAX<br><a href="https://vhr.carfax.ca/fr/?id=3ynxsz8B8GXRvR+jzILtmfpt9ikMgHb3">https://vhr.carfax.ca/fr/?id=3ynxsz8B8GXRvR+jzILtmfpt9ikMgHb3</a> |                                                      |                    |                                                     |                                                 |                                              |
| COULEUR EXTÉRIEUR<br>Blanc                                                                                                                                  |                                                      |                    | COULEUR INTÉRIEUR<br>Black                          |                                                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> REG CAB                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> KING CAB                    |                    | <input type="checkbox"/> QUAD CAB                   |                                                 | <input type="checkbox"/> CREW CAB            |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 3 PORTES                    |                    | <input type="checkbox"/> 4 PORTES                   |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> DIESEL                      |                    | <input type="checkbox"/> HYBRID                     |                                                 | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE          |
| <input type="checkbox"/> TRACTION                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> PROPULSION                  |                    | <input type="checkbox"/> 4WD                        |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 4X4      |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE      |                    | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE           |                                                 |                                              |
| MOTEUR<br>Moteur à 4 cylindres                                                                                                                              |                                                      |                    |                                                     | CYLINDRÉE (L)<br>2.5 L · 4 cyl                  |                                              |
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD<br>Aucun voyant d'avertissement allumé au tableau de bord.                                                           |                                                      | MAGS<br>Jantes oem |                                                     | USURE DES PNEUS<br>Avant: 7/32<br>Arrière: 7/32 |                                              |
| PROBLÈMES MÉCANIQUES<br>Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.                                                                        |                                                      |                    |                                                     |                                                 |                                              |
| ÉQUIPEMENTS                                                                                                                                                 |                                                      |                    |                                                     |                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES                                                                                                      | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE            |                    | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul    |                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> TOIT OUVRANT     |                    | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul              |                                                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ    |                    | <input type="checkbox"/> NAVIGATION                 |                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE    |                    | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH       |                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.  |                    | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD                |                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |                                                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM   |                                                 |                                              |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT |                    | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES           |                                                 |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES                                                                                                         | <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU             |                    | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.          |                                                 |                                              |
| DOMMAGES EXTÉRIEURS                                                                                                                                         |                                                      |                    | DOMMAGES INTÉRIEURS                                 |                                                 |                                              |

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Couvercle de coffre endommagé; pare-chocs avant égratigné (voir photos). |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

