

DATE D'ARRIVÉE 29/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Mazda	MODÈLE Mx-30 ev	FINITION Gs	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) JM1DRACB0P0200557	KM/MILES 10 776
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=OnKQhPEGWwxel/2hvAV9IL681kVz9cXF					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu clair			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☒ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur électrique				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 8/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Toit bosselé. Ailes endommagées. Pare-chocs arrière endommagé. Feux arrière égratignés. Pare-chocs avant endommagé. Rétroviseurs endommagés. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Jantes présentes à l'intérieur du véhicule. Sièges et banquette arrière tachés. Tableau de bord égratigné. Accoudoir taché et endommagé. Plastiques du coffre égratignés. Panneaux de porte tachés et usés. Joint de caoutchouc de porte endommagé. Nettoyage complet requis. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE



DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: P0200557 | Généré le 24/08/2026 04:21