

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
03/08/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Volkswagen	Tiguan		2018	3VV2B7AXXJM062058	177 084
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=4XApespBETlwrVGGxgN50sZV+4tKg5PU					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Orange			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Voyant du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé		Oem		Avant: 8/32 Arrière: 8/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Fuite ou section manquante au niveau du système d'échappement					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☒ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

PHOTOS DU VÉHICULE

EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

