

DATE D'ARRIVÉE 05/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Ford	MODÈLE F-150	FINITION	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) 1FTEW1EP3MFC11132	KM/MILES 106 650
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=vXAY4ViSMgljjkEECF8SDLW6KvOp82Mb					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur v6				CYLINDRÉE (L) 6 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 8/32 Arrière: 8/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☒ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant présentant des éclats de peinture. Pare-chocs arrière présentant une déformation ainsi que des éclats de peinture.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

