

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
10/08/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Toyota	Camry		2019	4T1B11HK6KU227248	147 436

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=E+XptZZEPpM7E/f+37BZCc48kW0OoLaG

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Argent	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.5 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé. Rappel d'entretien affiché.	Jantes oem	Avant: 3/32 Arrière: 4/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jantes égratignées. Pare-chocs avant endommagé. Aile avant gauche endommagée. Pare-chocs arrière endommagé. Ailes arrière endommagées. Rétroviseurs endommagés. Montant de toit côté droit bosselé. Bas de caisse côté droit endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Système audio présent ; antenne non fonctionnelle. Panneaux de porte arrière égratignés. Volant présentant une usure visible. Levier de vitesses présentant une usure visible. Revêtement de pavillon taché. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: KU227248 | Généré le 30/09/2026 20:03