


DATE D'ARRIVÉE 11/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Honda	MODÈLE Civic sedan	FINITION Lx	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 2HGFC2F58JH030703	KM/MILES 135 447
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=m8WnoDO+Pe89WMeGKg3csx8Mkm9j+N/6					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin du système de coussin gonflable allumé Témoin du système antipatinage allumé		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 4/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Batterie absente Système de climatisation non fonctionnel					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant endommagé Pare-chocs arrière endommagé


Coussin gonflable du volant déployé

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES




EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: 030703 | Généré le 14/08/2026 17:20