

DATE D'ARRIVÉE 12/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Tucson	FINITION N-line	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) KM8JCCAE7PU172497	KM/MILES 40 040
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=o+dfEsDO1+YvkTMGi2moEUTGB+MZ4ch+					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin du système de détection des angles morts activé. Témoin du système d'alerte de trafic transversal activé.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 8/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Portière côté droit bosselée. Feu arrière endommagé. (Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.)

Cuir du siège conducteur craquelé. Plastiques du coffre égratignés. (Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: PU172497 | Généré le 24/08/2026 04:18