

DATE D'ARRIVÉE 12/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Mazda	MODÈLE Cx-5	FINITION	ANNÉE 2024	SÉRIE (VIN) JM3KFBCM4R0463426	KM/MILES 49 173
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=IDCSKUgkPi3eNMQaOnPXPWSFXH9TxeDk					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu clair			COULEUR INTÉRIEUR Red		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD AUCUN		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection. Se référer à la vidéo pour l'écoute du moteur en marche.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Passage de roue égratigné. Pare-brise fissuré. Pare-chocs arrière égratigné. Plusieurs petites bosses relevées sur la carrosserie. Se référer aux photos pour le détail complet des dommages.

Accoudoir égratigné. Panneau de porte arrière endommagé. Plastiques du coffre égratignés. Pavillon intérieur taché. Se référer aux photos pour le détail complet des dommages.

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: R0463426 | Généré le 24/08/2026 04:19