

DATE D'ARRIVÉE 12/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Elantra	FINITION Privilégié	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) KMHD84LF9LU960654	KM/MILES 152 573
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=J7K0ToMpgw12D/MLtsNgkCucnYQaYM++					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris foncé			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement signalé		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 0/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruits anormaux détectés au niveau de la direction					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☐ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant endommagé ; ailes avant endommagées ; pare-chocs arrière endommagé ; aile arrière droite présentant de la corrosion ; égratignures présentes à plusieurs endroits (voir les photos pour l'étendue complète des dommages)


Volant usé ; brûlures de cigarette sur le pavillon ; pavillon taché ; tapis de finition manquants ; tapis côté conducteur endommagé ; panneaux de portes endommagés ; garnitures plastiques arrière brisées (voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: LU960654 | Généré le 24/08/2026 04:19