

DATE D'ARRIVÉE 12/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Nissan	MODÈLE Sentra	FINITION	ANNÉE 2024	SÉRIE (VIN) 3N1AB8BV0RY214451	KM/MILES 23 579
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=+5zggijt/4hiHg1HYEDTHVebjjjE1Xcd					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.		MAGS Enjoliveur oem		USURE DES PNEUS Avant: 7/32 Arrière: 7/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Capot endommagé. Pare-chocs avant endommagé. Enjoliveurs égratignés. Bas de caisse côté conducteur endommagé. Portières côté gauche endommagées. Aile avant droite endommagée. (Voir photos)

Pavillon intérieur égratigné. Brûlure de cigarette constatée sur le siège passager. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE



DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: RY214451 | Généré le 24/08/2026 04:22