

DATE D'ARRIVÉE 12/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Mitsubishi	MODÈLE Outlander phev	FINITION	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) JA4J24A51JZ615891	KM/MILES 185 091
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=mLUKIkKg9VFrgo8qBAvtyf3hKrR1biAl					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☒ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres			CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de rappel d'entretien allumé		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 5/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Usure irrégulière des pneus constatée; bruits anormaux provenant de la suspension					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Rouille présente sur le toit; rail de toit égratigné; pare-chocs arrière endommagé; pare-chocs avant endommagé; capot endommagé; portes du côté droit endommagées; aile arrière droite endommagée (voir les photos pour l'étendue complète des dommages)

Pavillon intérieur taché; sièges avant présentant des signes d'usure; panneau de porte côté conducteur endommagé; panneau de porte arrière gauche égratigné; habillage plastique du coffre égratigné (voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: JZ615891 | Généré le 24/08/2026 04:21