

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
17/08/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Jeep	Compass	North	2024	3C4NJDBN9RT172241	61 999

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=57mVUIRK3W+ydm936/oukdatgt7YuHOc

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.0 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé. Témoin du système d'assistance à la prévention des collisions allumé.	Jantes oem	Avant: 5/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS



DOMMAGES EXTÉRIEURS


Jantes présentant des éraflures. Pare-chocs arrière éraflé. Toit présentant des impacts de pierres et une déformation. (Voir photos)

L'habitacle nécessite un nettoyage complet.

PHOTOS DU VÉHICULE

The image contains four photographs showing damage to a silver car. The first photo shows a cracked windshield. The second photo shows a damaged front wheel. The third photo shows a damaged side door. The fourth photo shows a damaged rear wheel.





Stock: RT172241 | Généré le 24/08/2026 04:19